

Sininen taustaväri = Toimenpide toteutettavissa alueurakoiden kautta

Kartta-nro	Kohde	Toimenpide	Kiir.-luokka	Tien-pitäjä / vastuu	Tie-osoite	Pituus	Heva-väh.	Liikenne-määrä (KVL)	Nykytilan huomiot
1	Majantalontie / Papumäentie liittymä	Nopeusrajoitusmerkin (30) siirtäminen hieman kauemmaksi liittymähaarasta.	1	Kunta	-	-	-	-	Merkki liian lähellä liittymää, joten se jää havaitsematta.
2	Mt 11793 (Purolantien) / Raistintie liittymä	Väistämisvelvollisuuksien selkiyttäminen lisäämällä kärkikolmioita.	1	ELY	-	-	-	-	Nykyinen liittymä on kolmion mallinen. Liittymän keskellä sähkötolppa ja sivuhaaran liikenne vähäistä, joten akuuttia rakenteellista parantamistarvetta ei ole.
3	Mt 11821 (Puntarmäentie) / Arvinmutka liittymä	Pensaiden raivaaminen siten, että kärkikolmio on havaittavissa.	1	Kunta	-	-	-	-	Kolmio on oikeassa paikassa, mutta pensaiden takana piilossa.
4	Mt 162 (Myrskyläntie) / mt 11821 (Naarkoskentie) liittymä	Puomin asentaminen jkp-tielle (estämään oikomiset keskustan suuntaan ajoneuvoliikenteeltä).	1	ELY, kunta	-	-	-	-	Puomi toteuttava siten, että huoltoajo pääsee ajamaan läpi.
5	Mt 1635 (Keskustie), Peltotien ja Lauttatien liittymät	Näkemien parantaminen (puuston ja pensaiden raivaus).	1	Kunta	-	-	-	-	Vastuussa voi olla myös yksityinen henkilö. Pohjoisen suunnasta on jo varoitukset. Erityisesti Peltotien liittymästä todella heikot näkemät.
6	Onnintie / Koivulinnantie liittymä	Onnintien suuntaan osoittavan väistämisvelvollisuusmerkin siirto pois puiden ja muuntajan katveesta kauemmaksi liittymästä.	1	Kunta	-	-	-	-	Merkki nykyisin liki liittymän keskellä.
		Etuajo-oikeussuunta-merkin lisääminen Onnintietä kaupan suunnasta saavuttaessa (osoittamaan, että oikealta Onnintieltä saapuvat ovat väistämisvelvollisia).	1	Kunta	-	-	-	-	
		Suojatien merkitseminen tiemerkinä, liikennemerkein ja heijastinvarsin Koivulinnantielle liittymään Koivulinnantien yli.	1	Kunta	-	-	-	-	
7	Veteraanitie / Keskustie liittymä	Heijastinvarret suojatiemerkeihin Veteraanitiellä.	1	Kunta	-	-	-	-	
8	Veteraanitie / Koivulinnantie liittymä	Puuttuvan suojatiemerkin lisääminen.	1	Kunta	-	-	-	-	Todettu, että rakenteellisia toimia ei tehdä vaikka liittymähaara on hieman laaja.
9	Hallitustie, leikkikentän kohta	Hidasteen rakentaminen leikkikentän kohdalle.	2	Kunta	-	-	-	-	Lasten leikkikenttä ja portti johtaa Hallitustien suuntaan.
10	Veteraanitie (kolme kohdetta)	Hidasteet Marjamäentien liittymien molemmin puolin ja Pikkumetsäntien liittymän tuntumaan.	2	Kunta	-	-	-	-	Hidasteet toteutettavissa vaiheittain.
11	Puustellintie	Jalankulkuyhteyden rakentaminen Puustellintien länsipuolelle (erottaminen reunakivellä ajoradasta).	3	Kunta	-	-	-	-	Jkp-yhteys eroteltu nykyisin keltaisella tiemerkinäviivalla.
12	Puustellintie, koulun ja Huvilatien kohdat	Hidasteet (sinitöyssyt, 2 kpl) Puustellintielle.	3	Kunta	-	-	-	-	
13	Veteraanitie 115 (taajamamerkin kohdalla)	Heräteraidat tai nopeusrajoituksen tiemerkinä taajamamerkin tuntumaan (toteutus päällysteen parantamisen yhteydessä).	3	Kunta	-	-	-	-	Veteraanitien päällyste erittäin heikossa kunnossa.

Sininen taustaväri = Toimenpide toteutettavissa alueurakoiden kautta

Kartta-nro	Kohde	Toimenpide	Kiir.-luokka	Tien-pitäjä / vastuu	Tie-osoite	Pituus	Heva-väh.	Liikenne-määrä (KVL)	Nykytilan huomiot
14	Mt 162 (Mäntsäläntien) / mt 11793 (Metsäkulmantien) liittymä	Tarkastellaan nopeusrajoituksen alentaminen 60 -> 50 km/h saavuttaessa keskustan suunnasta (muutos siten, että 50 km/h alkaa jo ennen liittymää).	1	ELY	162/3/0	-	0,004	1 400	Huonot näkemät. Todettu, että suojatietä tai hidasteita ei toteuteta.
15	Mt 1635 (Keskustie), kirkonkylän kohdan suojatiet	Heijastinvarret suojatiemerkeihin (10 suojatietä). Samassa yhteydessä kahden keskisaarekkeellisen suojatien jakajan pienien ohjeistuksen vastaisten liikennemerkkien vaihtaminen oikean kokosiin (yhteensä 4 kpl) ja turhien suojatiemerkkien poistaminen.	1	ELY	-	-	-	-	
16	Mt 11821 (Puntarmäentie), kylän kohta	Nopeusrajoituksen tiemerkinnot (50) Naarkosken kylän kohdalla, 1-2 kpl.	1	ELY	11821/1/500	-	0,000	230	Mutkainen tiejakso, mutta nopeusrajoitus on jo 50 km/h.
17	Mt 162 (Mäntsäläntie), Torpin koulun kohta	Siirreltävän nopeusnäytön asentaminen koulun kohdalle.	2	ELY	162/1/7100	-	0,001	1 440	Koulun kohdalla on valaistus, 50 km/h, tärinäraidat, lapsia-merkit ja nopeusrajoituksen tiemerkinnot. Todettu, että suojatietä tai hidasteita ei toteuteta koulun kohdalle. ELY kierrättää siirreltäviä nopeusnäyttöjä eri kohteissa, mutta kiinteitä näyttöjä ELY ei asenna.
18	Mt 1635 (Keskustie), kirkon sisäänkäynnin kohta	Suojatien turvallisuuden parantaminen (toimenpide täsmentyy tarkemmassa suunnittelussa).	2	ELY	1635/5/950	-	0,003	1 600	Kohdassa nykyisin kivetty suojatie.
19	Mt 1635 (Keskustie) väli Papumäentie - Riihipellontie	Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välille Papumäentie - Riihipellontie (sisältää hallinnollisia muutoksia).	2	ELY, kunta	1635/5/1350 - 5/1740	390	0,001	1 600	Kunnan mielestä tärkein jkp-hanke. Toteutuminen edellyttää kunnan merkittävää rahoitusosuutta.
20	Mt 162 (Mäntsäläntie) väli Torppi - Veteraanitie	Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen.	3	ELY, kunta	162/3/0 - 3/3100	3 100	0,002	1 400	Kunnan mielestä toiseksi tärkein jkp-hanke. Toteutuminen edellyttää kunnan merkittävää rahoitusosuutta.